ACEG asbl
Organisme agrée

Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Date d'expiration: 22-03-2023

BELAC 522-INSP
ISO/IEC 17020

Accessoires de levage (CL)

Date: 22/12/2022 **Inspecteur:** Daniel Godin **Mentor:**
Étiquette d'identification: Treuil hydraulique 5T **Référence client:**

Date rapport: 22/12/2022

Adresse de l'installation	
Rue	Sohan
Numéro	48
Boîte	
Postcode	4860
Commune	Pepinster
Pays	Belgique

Propriétaire	
Nom	RMS8
Rue	Rue des Waides
Numéro	9
Boîte	
Postcode	4890
Commune	Thimister
Pays	Belgique

Entrepreneur	
Nom	RMS8
N° TVA	BE 0891 617 862
Numéro de téléphone	+32 87 78 72 30
E-mail	info@rms8.be

Type d'appareils de levage: Tool

Treuil hydraulique manitou
5000Kg
SN:939109
2016

LISTE DE CONTRÔLE D'ARTICLES INDIVIDUELS

locatie	categorie	omschrijving	idlabel	besluiten	Opmerkingen
		Treuil Hydraulique 5T	Treuil hydraulique 5T	Periodic: POK (HWLP2)	Rappel : Le câble du treuil ne descend pas normalement, il reste bloqué lors de la descente,veuillez prévoir un réglage du fin de course au plus vite

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

AUTRES INFRACTIONS/REMARQUES/CONSEILS

DATE DE RÉINSPECTION

NOTES

- L'inspection dont ce rapport est le résultat ne peut en aucun cas être utilisée dans le cadre d'une déclaration CE de la directive machines 2006/42/CE et de l'AR 12/08/2008.
- Des accessoires rentrent dans le champ d'application du R.G.P.T., l'AR du 05/05/1995 ou l'AR 12/08/2008 (avec CE) ou l'AR 12/08/1993 (sans CE).
- Le contrôle, dont ce rapport résulte, a été effectué sur base du RGPT art. 280 ou 281.
- Les contrôles se font sans démontage antérieur. Ils sont limités à une vérification visuelle, l'inspection du bon état des composants non-électriques qui peuvent être atteints en sécurité et l'inspection du fonctionnement des installations de sécurité.
- Le contrôle de l'installation électrique de l'ascenseur à base de l'AR 10/08/1998 (Dir 95/16/CE) ne rentre pas dans le mandat de ce contrôle
- Selon Codex Art. IV.2-11, les rapports, documents et attestations sont tenus à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance. Ils doivent en plus être communiqués au Comité pour la Prévention et la Protection au travail, ou, en l'absence d'un comité, à la délégation syndicale et, en l'absence d'une délégation syndicale, aux travailleurs conformément à l'art.53 de la loi 04/08/1996.

PUBLICATION DU RAPPORT D'INSPECTION

L'inspecteur Daniel Godin


MANITOU
MANITOU BF
44150 ANCENIS FRANCE
CE
MODELE / MODEL / MODELLO / TYP / MODELO
TREUIL 5 TON
N° série / Serial Nr / N. serie / Serienum. / N. Serie
939109
Année Fabrication / Year manufacture
Anno Fabbricazione / Baujahr / Año Fabricacion
2016
Masse à vide / Unladenweight / Peso a vuoto
Tragkraft / Masa en vacio
420 kg
Centre de gravité / Centre of gravity / Centro di gravità
Schwerpunkt / Centro de gravedad
A vide / En charge / Unladen / Laden / A vuoto / A carico
Unbeladen / beladen / En Vacio / En Carga mm
350 /
Capacité Nominale / Rated Capacity / Capacità nominale
Nennkapazität / Capacidad nominal
5000 KG
Pression service / Operating pressure
Pressione servizio / Betriebsdruck / Presion servicio
275 Bar
FABRIQUE PAR: / MANUFACTURED BY: / FABBRICATO DA:
HERGESTELLT DER: / FABRICADO DE:
MANITOU ITALIA S.r.l.
Via C. Colombo, 2 - Loc. Cavazzona
41013 Castelfranco
MO) ITALY
N° 913285

Liégeois
RMS
www.rms



Gros oeuvre
& Menuiserie
Liégeois
www.liegeois.be
Gustave & Yves
Liégeois
www.liegeois.be
RMS

A: 4.4 r: -2
W: -.2 H: 1.4
M: .5 R: 16.1
1J Page: 0
923418
% MAX LOAD
autec
T+D
MANITOU
S-KEY
START
A
B
C
D
rpm
rpm
OPT. / TILT
O
T
1
2
3

RMS
RMS