

Chariot élévateur télescopique servant au levage de charge (CL)

P1: LORS DE L'EXAMEN DE L'APPAREIL DE LEVAGE/ASCENSEUR RIEN D'ANORMAL N'A ÉTÉ CONSTATÉ. L'UTILISATION DE L'APPAREIL DE LEVAGE PEUT ÊTRE CONTINUÉE.

Date: 16/09/2022 **Inspecteur:** Stephane Ziane

Mentor: Daniel Godin

Étiquette d'identification: 6

Référence client:

Date rapport: 16/09/2022

Adresse de l'installation

Rue Rue des Waides
Numéro 8
Boîte
Postcode 4890
Commune Thimister-Clermont
Pays Belgique

Propriétaire

Nom RMS8
Rue Rue des Waides
Numéro 9
Boîte
Postcode 4890
Commune Thimister
Pays Belgique

Entrepreneur

Nom RMS8
N° TVA BE 0891 617 862
Numéro de téléphone +32 87 78 72 30
E-mail info@rms8.be

Type d'appareils de levage: Périodique (Législation voir note en pièce jointe)

Marque Manitou

Type MRT 2150+

N° de série / N° client 767146

Année de construction 2015

Charge max. 5000 kg


Limiteur de charge présent:

Oui


Test limiteur de charge avec poids fait le:

Date: 13/06/22

Date d'expiration: 13/06/23

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Description de l'installation: Dépôt RMS8 | | | | | |  |
|---|--|--|--|--|--|--|

| Critères de contrôle administratifs périodique | | BON | PB | PA | | Remarques | Image |
|--|--|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------|-------|
| 1. | Rapport positif de mise en service présent. voir rapport of | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | |

| Critères de contrôle techniques | | BON | PB | PA | P3 | Remarques | Image |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|--|
| 1. | Identification | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |  |
| 2. | Commande | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| 3. | Dispositif de levage | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| 4. | Alimentation | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| 5. | Dispositif de levage | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| 6. | Châssis | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| 7. | Mât | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| 8. | Fourches et tableau de fourches | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| 9. | Freins | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| 10. | Cadre | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |

AUTRES INFRACTIONS/REMARQUES/CONSEILS

NOTES

- L'examen dont ce rapport résulte ne peut en aucun cas être utilisé comme « déclaration » type IIA ou IIB de la directive machines 2006/42 et l'AR 12/08/2008.
- Un chariot élévateur rentre dans le champ d'application du R.G.P.T., l'AR du 05/05/1995 ou l'AR 12/08/2008 (avec CE) ou l'AR 12/08/1993 (sans CE).
- Le contrôle dont ce rapport résulte, a été effectué sur base du RGPT art. 280 et 281
- Les contrôles se font sans démontage antérieur. Ils sont limités à une vérification visuelle, l'inspection du bon état des composants non-électriques qui peuvent être atteints en sécurité et l'inspection du fonctionnement des installations de sécurité.
- Le contrôle de l'installation électrique de l'appareil ne rentre pas dans la mission de ce contrôle.
- Selon Codex Art. IV.2-11, les rapports, documents et attestations sont tenus à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance. Ils doivent en plus être communiqués au Comité pour la Prévention et la Protection au travail, ou, en l'absence d'un comité, à la délégation syndicale et, en l'absence d'une délégation syndicale, aux travailleurs conformément à l'art.53 de la loi 04/08/1996.

PUBLICATION DU RAPPORT D'INSPECTION

L'inspecteur Stéphane Ziane



Stéphane Ziane
ACEG VZW - #252

www.aceg.be

+32 2 880 88 90

BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481



DECLARATION