

## Contrôle d'une élévateur à plate-forme mobile.

**P1: LORS DE L'EXAMEN DE L'APPAREIL DE LEVAGE/ASCENSEUR RIEN D'ANORMAL N'A ÉTÉ CONSTATÉ. L'UTILISATION DE L'APPAREIL DE LEVAGE PEUT ÊTRE CONTINUÉE.**

Date: 10/01/2024 Inspecteur: Daniel Godin

Mentor:

Étiquette d'identification: 12

Référence client:

Date rapport: 10/01/2024

L'inspection suivante doit avoir lieu avant: 10-04-2024

### Adresse de l'installation

Rue Rue des Waides  
Numéro 9  
Boîte  
Postcode 4890  
Commune Thimister-Clermont  
Pays Belgique

### Propriétaire

Nom RMS8  
Rue Rue des Waides  
Numéro 9  
Boîte  
Postcode 4890  
Commune Thimister  
Pays Belgique

### Entrepreneur

Nom RMS8  
N° TVA BE 0891 617 862  
Numéro de téléphone +32 87 78 72 30  
E-mail info@rms8.be

Type de contrôle: Périodique (Législation : voir section "notes")

Date de l'inspection annuelle exécutée: 27/09/2023

Marque Genie Type Z-30/20N RJ

Charge max. 227 kg Nombre de personnes max. 2

Limiteur de charge présent: Oui


N° de série / N° client Z30NF-19343




Année de construction 2017

Châssis Roues/wielen

Test limiteur de charge avec poids fait le: Date: 27/09/23

Date d'expiration: 27/09/24



|   | Emplacement du contrôle: Dépôt RMS8 |                       |                       |                       |           |    |
|---|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|--|
| Critères de contrôle administratifs périodique              | BON                                 | PB                    | PA                    |                       | Remarques | Image  |
| Rapport positif de mise en service présent. voir rapport of | <input checked="" type="radio"/>    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                       |           |   |
| Critères de contrôle techniques - Trimestriel               | BON                                 | PB                    | PA                    | P3                    | Remarques | Image  |
| Identification T  | <input checked="" type="radio"/>    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |           |  |
| Positionnement et ancrage                                   | <input checked="" type="radio"/>    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |           |  |
| Châssis T   | <input checked="" type="radio"/>    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |           |  |
| Commande/commande au sol 3M                                 | <input checked="" type="radio"/>    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |           |  |
| Fin de course/amortisseurs 3M                               | <input checked="" type="radio"/>    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |           |  |
| Alimentation T  | <input checked="" type="radio"/>    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |           |  |
| Habitacle/plate-forme/cabine 3M                             | <input checked="" type="radio"/>    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |           |  |
| Dispositif de levage 3M                                     | <input checked="" type="radio"/>    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |           |  |
| Descente de secours T                                       | <input checked="" type="radio"/>    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |           |  |
| Dispositif d'inclinaison 3M                                 | <input checked="" type="radio"/>    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |           |  |

**INFRACTIONS/REMARQUES/NOTES**

**NOTES**

L'examen dont ce rapport résulte ne peut en aucun cas être utilisé comme « déclaration » type IIA ou IIB de la directive machines 2006/42 et l'AR 12/08/2008. Un élévateur à plate-forme mobile rentre dans le champ d'application du R.G.P.T., l'AR du 05/05/1995 ou l'AR 12/08/2008 (avec CE) ou l'AR 12/08/1993 (sans CE). Le contrôle dont ce rapport résulte, a été effectué sur base du RGPT art. 281. Les contrôles se font sans démontage préalable. Ils sont limités à une vérification visuelle, l'inspection du bon état des composants non-électriques qui peuvent être atteints en sécurité et l'inspection du fonctionnement de l'appareil. Le contrôle de l'installation électrique de l'appareil ne rentre pas dans la mission de ce contrôle. Selon Codex Art. IV.2-11, les rapports, documents et attestations sont tenus à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance. Ils doivent en plus être communiqués au Comité pour la Prévention et la Protection au travail, ou, en l'absence d'un comité, à la délégation syndicale et, en l'absence d'une délégation syndicale, aux travailleurs conformément à l'art.53 de la loi 04/08/1996.

**PUBLICATION DU RAPPORT D'INSPECTION**

Durée de l'inspection: de 13:00 à 13:20

L'inspecteur Daniel Godin



Daniel Godin - ACEG #100

Pour toute question ou pour les conditions générales, veuillez consulter le site [www.aceg.be](http://www.aceg.be)

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

GRAND

